



ที่ อจ ๗๕๖๐๖/ว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
๓๗๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด

เรียน กำนันตำบลห้วยไร่/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ อบต. ห้วยไร่ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ส่งเสริมและรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ การดูแล รักษา ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการแก้ไขภาวะการขาดแคลนน้ำให้ส่งผลกระทบต่อคนน้อยที่สุด เพื่อมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รายละเอียดตามแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จัดทำขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพันธ์ ชูชชม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

กองสาธารณสุขฯ

งานธุรการ

โทร. /โทรสาร. ๐-๕๕๕๒-๓๙๑๘

www.bunayrai.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใหม่ชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บ้านท้ายไร่ ม. ๑

ร่องระบายน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องระบายน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างบ้านนายสา ทานะสิน	๐.๔๐	๑๘	๐.๔๐
๒	ข้างบ้านนายปรีชาพล ถานะพันธ์	๐.๔๐	๒๒	๐.๔๐
๓	หน้าวัดจันทิมา	๐.๔๐	๑๐๔	๐.๔๐
๔	ข้างบ้านนางเริ่ม นามบุตรดี	๐.๔๐	๒๕	๐.๔๐

ป้อธนาการน้ำใต้ดิน

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะบ่อสี่เหลี่ยม		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	รวมพื้นที่ (ตร.ม.)
๑	หน้าวัดจันทิมา จุดที่ ๑	๑	๑	๑
๒	หน้าวัดจันทิมา จุดที่ ๒	๑	๑	๑

อื่นๆ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ท่อ คสล. ฝาซีก		ยาว
		ขนาด (ม.)	ขนาด (ม.)	
๑	วางท่อฝาซีก หน้าบ้านมายาน ทานะสิน	Ø ๐.๔๐		๑๔
๒	วางท่อฝาซีก หน้าบ้านมายประยอม ธรรมโรจน์	Ø ๐.๔๐		๔๙

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระพรตราชสุทธาฯ สยามบรมราชกุมารี

บ้านหาดทรายมูล ม.๒

ร่องระบายน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องระบายน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างบ้านนายประสิทธิ์ ถานะพันธ์	๐.๕๐	๘๙	๐.๕๐
๒	หน้าบ้านนายสมปอง บุญลาด- นายสุรศักดิ์ ถานะพันธ์	๐.๕๐	๕๒	๐.๕๐
๓	หน้าบ้านนายสุรศักดิ์ ถานะพันธ์- นายสมจัน แพงจ่าย	๐.๕๐	๑๗	๐.๕๐

ป้อนภาคน้ำใต้ดิน

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะบ่อสี่เหลี่ยม			
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)	รวมพื้นที่ (ตร.ม.)
	ข้างบ้านนายประสิทธิ์ ถานะพันธ์ จุดที่ ๑	๑	๑	๑	
	ข้างบ้านนายประสิทธิ์ ถานะพันธ์ จุดที่ ๒	๑	๑	๑	
	หน้าบ้านนายสมปอง บุญลาด- นายสุรศักดิ์ ถานะพันธ์ จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
	หน้าบ้านนายสมปอง บุญลาด- นายสุรศักดิ์ ถานะพันธ์ จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	
	หน้าบ้านนายสุรศักดิ์ ถานะพันธ์- นายสมจัน แพงจ่าย จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บ้านหนองตาโก๊ต ม.๓

ร่องระบายน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องระบายน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างบ้านนายสุพิ์ ป่องเพชร	๐.๔๐	๖๕	๐.๔๐
๒	หน้าบ้านนางปิ่น วรรณพัฒน์	๐.๕๐	๖	๐.๕๐

บ่อน้ำดื่ม

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะบ่อสี่เหลี่ยม			
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)	รวมพื้นที่ (ตร.ม.)
๑	หน้าบ้านนางพัชรี คมทัตณียกุล	๐.๘๐	๐.๘๐	๑	
๒	ข้างบ้านนางสังวาล เหมื่อนแก้ว	๑	๑	๑	
๓	หน้าบ้านนางสายทอง รุ่งเรือง จุดที่ ๑	๐.๘๐	๐.๘๐	๑	
๔	หน้าบ้านนางสายทอง รุ่งเรือง จุดที่ ๒	๐.๘๐	๐.๘๐	๑	
๕	ข้างบ้านนายสุพิ์ ป่องเพชร จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
๖	ข้างบ้านนายสุพิ์ ป่องเพชร จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	

อื่นๆ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ท่อ คสล. ฝาซีก		ท่อ คสล.	
		ขนาด (ม.)	ขนาด (ม.)	ขนาด (ม.)	ยาว (ม.)
๑	วางท่อหน้าบ้านนายนุญเลิศ พลเดช			Ø ๑.๕๐	๖

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บ้านโคกสว่าง ม. ๔

ร่องระบายน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องระบายน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างบ้านนางชื่น ภิญโญ - บ้านนางภู สุริโย	๐.๔๐	๑๐๕	๐.๔๐
๒	หน้าบ้านนางสงค์ โรยรำไพ - นายสมชาย สุวรรณี	๐.๔๐	๓๘	๐.๔๐
๓	หน้าบ้านนายอิน สุวรรณี - นายบัวทอง สิตะเสน	๐.๔๐	๖๒	๐.๔๐

ป้ออนาคารน้ำใต้ดิน

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะป้อสี่เหลี่ยม			
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)	รวมพื้นที่ (ตร.ม.)
๑	ข้างบ้านนางชื่น ภิญโญ - บ้านนางภู สุริโย จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
๒	ข้างบ้านนางชื่น ภิญโญ - บ้านนางภู สุริโย จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	
๓	หน้าบ้านนางสงค์ โรยรำไพ - นายสมชาย สุวรรณี จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
๔	หน้าบ้านนางสงค์ โรยรำไพ - นายสมชาย สุวรรณี จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	
๕	หน้าบ้านนายอิน สุวรรณี - นายบัวทอง สิตะเสน จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
๖	หน้าบ้านนายอิน สุวรรณี - นายบัวทอง สิตะเสน จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บ้านกักตี่เจริญ ม.๕

ร่องระบายน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องระบายน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	หน้าบ้านนายกร แก้วหลวง -นายบัวลา สีสันต์	๐.๔๐	๑๑๒	๐.๔๐
๒	หน้าบ้านนายบัวลา สีสันต์ - บ้านนางมยุรี ผ่องแผ้ว	๐.๔๐	๓๖	๐.๔๐
๓	หน้าบ้านนางมยุรี ผ่องแผ้ว – บ้านนางสมทวัน วันโฑ	๐.๔๐	๔๙	๐.๔๐
๔	ข้างบ้านนายอ้อย มณีสาย – บ้านนางหม้าย เพ็ญธรรม	๐.๔๐	๓๒	๐.๔๐

บ่อน้ำกรวดน้ำใต้ดิน

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะบ่อสี่เหลี่ยม			
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)	รวมพื้นที่ (ตร.ม.)
๑	หน้าบ้านนายกร แก้วหลวง -นายพ้อบัวลา สีสันต์ จุดที่ ๑	๐.๕๐	๑	๐.๕๐	
๒	หน้าบ้านนายกร แก้วหลวง -นายพ้อบัวลา สีสันต์ จุดที่ ๒	๐.๕๐	๑	๐.๕๐	
๓	หน้าบ้านนายกร แก้วหลวง -นายพ้อบัวลา สีสันต์ จุดที่ ๓	๐.๕๐	๑	๐.๕๐	
๔	หน้าบ้านนายกร แก้วหลวง -นายพ้อบัวลา สีสันต์ จุดที่ ๔	๐.๕๐	๑	๐.๕๐	

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะบ่อสี่เหลี่ยม			
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)	รวมพื้นที่ (ตร.ม.)
๕	หน้าบ้านนายบัวลา สีสันต์ - บ้านนางเมยรี ผ่องแผ้ว จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
๖	หน้าบ้านนายบัวลา สีสันต์ - บ้านนางเมยรี ผ่องแผ้ว จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	
๗	หน้าบ้านนางเมยรี ผ่องแผ้ว - บ้านนางสมทวัน วันโท จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
๘	หน้าบ้านนางเมยรี ผ่องแผ้ว - บ้านนางสมทวัน วันโท จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	
๙	ข้างบ้านนาย้อย มณีสาย - บ้านนางหม้าย เทียงธรรม	๐.๕๐	๑	๑	๐.๕๐

อื่นๆ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ท่อ คสล. ฝาซีก		
		ท่อ คสล.	ยาว	รวมพื้นที่ (ตร.ม.)
๑	วางท่อฝาซีก ข้างบ้านนายเมธี นามเมือง	ขนาด (ม.)	ขนาด (ม.)	๒๒
		Ø ๐.๔๐		

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บ้านห้วยนา ม.๖

ร่องระบายน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องระบายน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างบ้านนายสมัย ถานะพันธ์	๐.๔๐	๒๐	๐.๔๐
๒	ข้างบ้านนายหนูทอง มีลา	๐.๔๐	๑๗	๐.๔๐
๓	ข้างบ้านนางกาย บุญจง	๐.๔๐	๑๐	๐.๔๐
๔	ข้างบ้านนาย วิชัย คำสิงห์	๐.๔๐	๑๘	๐.๔๐
๕	ข้างบ้านนายเสงี่ยม อินประสงค์	๐.๔๐	๑๐	๐.๔๐

บ่อน้ำกรวดน้ำใต้ดิน

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะบ่อสี่เหลี่ยม		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างบ้านนายอุดร แพงจ่าย	๐.๕๐	๑	๘๐
๒	ข้างบ้านนายทอง กองทอง	๐.๘๐	๑	๘๐
๓	ข้างบ้านนายปรีชา แพงจ่าย	๐.๘๐	๑	๘๐
๔	ข้างบ้านนางวาสนา บุญเมือง	๐.๕๐	๑	๘๐

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บ้านโคกช้างม่นาย ม.๗

ร่องระบายน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องระบายน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างบ้านนางไพรวลัย แสนมี	๐.๔๐	๕๐	๐.๔๐
๒	ข้างบ้านนายประเทือง เกาะแก้ว	๐.๔๐	๘๓	๐.๔๐
๓	ข้างบ้านนายทลี ถานะพันธ์	๐.๔๐	๕๓	๐.๔๐

บ่อธนาคารน้ำใต้ดิน

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะบ่อสี่เหลี่ยม			
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)	รวมพื้นที่ (ตร.ม.)
๑	ข้างบ้านนางไพรวลัย แสนมี จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
๒	ข้างบ้านนางไพรวลัย แสนมี จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	
๓	ข้างบ้านนายประเทือง เกาะแก้ว จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
๔	ข้างบ้านนายประเทือง เกาะแก้ว จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	
๕	ข้างบ้านนายทลี ถานะพันธ์ จุดที่ ๑	๐.๘๐	๑	๑	
๖	ข้างบ้านนายทลี ถานะพันธ์ จุดที่ ๒	๐.๘๐	๑	๑	

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บ้านหนองแสง ม.๘

ร่องระบายน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องระบายน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างบ้านนายสมัย สาสงวน	๐.๕๐	๒๓	๐.๕๐
๒	ข้างบ้านนางผอง สุขสบาย – บ้านนางจุฑามาศ อินรัมย์	๐.๕๐	๕๑	๐.๕๐
๓	ข้างบ้านนางไพศรี แผงจ่าย - หน้าบ้านนางเกรียงสร โคตรจันทัด	๐.๕๐	๕๑	๐.๕๐
๔	ข้างบ้านนายฉลาด สุระมาตย์ – บ้านนายอุดม คณะชัย	๐.๕๐	๕๙	๐.๕๐
๕	ข้างบ้านนายคำภา กาทลง – บ้านนายสุดสาคร คำนงษ์	๐.๕๐	๓๐	๐.๕๐

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บ้านหนองตาไถ่ ม.๙

ร่องระบายน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องระบายน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างกองทูนหมู่บ้านหนองตาไถ่ ม.๙	๐.๕๐	๑๔	๐.๕๐
๒	ข้างบ้านนายเสถียร ประทุม – ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน	๐.๕๐	๗๑	๐.๕๐
๓	หน้ากองทูนหมู่บ้านหนองตาไถ่ ม.๙	๐.๕๐	๑๔	๐.๕๐

บ่อธนาคารน้ำใต้ดิน

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะบ่อสี่เหลี่ยม		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	ข้างบ้านนายเสถียร ประทุม	๐.๘๐	๑	๑
๒	หน้าซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน	๐.๘๐	๐.๘๐	๑
๓	หน้าบ้านนางปัญญา นาระทัต	๐.๘๐	๐.๘๐	๑

แบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชดำริสมเด็จพระปรมหาราชสุทาท สยามบรมราชกุมารี

บ้านกักตี่เจริญ ม.๑๐

ร่องรอยน้ำไร้ท่อ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ขนาดร่องรอยน้ำ		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	หน้าบ้านนางสะอาด จ้างการ	๐.๕๐	๑๕	๐.๕๐
๒	หน้าบ้านนายอรุณ ทองย่อย	๐.๕๐	๒๑	๐.๕๐
๓	หน้าบ้านนางพนิสุตา อุปาละ	๐.๕๐	๙	๐.๕๐

บ่อน้ำครำนน้ำใต้ดิน

จุดที่	บริเวณสถานที่	ลักษณะบ่อสี่เหลี่ยม		
		กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	ลึก (ม.)
๑	หน้าบ้านนางพนิสุตา อุปาละ	๐.๕๐	๑	๑
๒	หน้าบ้านนายอรุณ ทองย่อย	๑	๑	๑

อื่นๆ

จุดที่	บริเวณสถานที่	ท่อ คสล. ฝาซีก	ท่อ คสล.	ยาว
		ขนาด (ม.)	ขนาด (ม.)	(ม.)
๑	วางท่อ คสล. หน้าบ้านนายประวัตี บุญกักตี่	Ø ๐.๓๐		๔๔

รูปภาพการสำรวจธนาคารน้ำใต้ดิน



